

Расход

| номер | длина | количество |
|----------|--------|------------|
| 1. В5200 | 24.6 | 4 |
| 2. 153 | 2.80 | 1 |
| 3. 156 | 1.2 | 1 |
| 4. 163 | 0.3 | 1 |
| 5. 341 | 1.0 | 1 |
| 6. 349 | 0.5 | 1 |
| 7. 350 | 1.5 | 1 |
| 8. 352 | 0.8 | 1 |
| 9. 420 | 0.4 | 1 |
| 10. 433 | 5.4 | 1 |
| 11. 434 | 2.3 | 1 |
| 12. 435 | 2.0 | 1 |
| 13. 436 | 1.8 | 1 |
| 14. 437 | 1.15 | 1 |
| 15. 554 | 0.3 | 1 |
| 16. 739 | 0.25 | 1 |
| 17. 745 | 1.95 | 1 |
| 18. 775 | 3.8 | 1 |
| 19. 819 | 2.45 | 1 |
| 20. 924 | 0.1 | 1 |
| 21. 931 | 0.25 | 1 |
| 22. 938 | 4.6 | 1 |
| 23. 948 | 3.65 | 1 |
| 24. 3747 | 2.70 | 1 |
| 25. 3756 | 11.4 | 2 |
| 26. 3768 | 0.1 | 1 |
| 27. 3817 | 0.2 | 1 |
| 28. 3824 | 1.55 | 1 |
| | всего: | 32 |